



Ασκήσεις Ετοιμότητας Έτους 2020


Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων

Θεσσαλονίκη, 23.12.2020



Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ διενήργησε **6 Ασκήσεις Ετοιμότητας** κατά το έτος 2020 στις περιοχές της Αδείας σε απόλυτη συμφωνία με τον ετήσιο σχεδιασμό της.

Οι **Ασκήσεις Ετοιμότητας** που πραγματοποίησε η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, αποσκοπούν στον έλεγχο της ανταπόκρισης του μηχανισμού των **εμπλεκόμενων δομών της Εταιρείας** και της **απαιτούμενης συνεργασίας με τις Αρχές** (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΛ.ΑΣ.), τους **συναρμόδιους φορείς** και τις **εργοληπτικές εταιρείες** σε έκτακτα περιστατικά βλάβης στο Δίκτυο Διανομής.



Στόχος

- Η **δοκιμασία** και ο **έλεγχος πληρότητας** των Εγγράφων Άμεσης Επέμβασης και της απαιτούμενης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων
- Η **αναγνώριση κενών ή επικαλύψεων** στους ρόλους και στις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων
- Η **βελτίωση του συντονισμού**, της **επικοινωνίας** και της **διαχείρισης** της πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκόμενων δομών της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, αλλά και των Αρχών και άλλων φορέων (Π.Υ., Αστυνομία)
- Η **ανταπόκριση** του μηχανισμού Άμεσης Επέμβασης (Τηλεφωνικό Κέντρο, Τεχνικοί, Εργολάβος κλπ.)
- Η **βελτίωση της απόδοσης** του προσωπικού
- Ο **προσδιορισμός** και η **εκτίμηση** των απαιτούμενων πόρων





Συμμετοχή Διευθύνσεων

Στις Ασκήσεις Ετοιμότητας συμμετείχαν οι εξής Διευθύνσεις της **ΕΔΑ ΘΕΣΣ**:

➤ Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων

- ✓ Διοργάνωση και προγραμματισμός της Άσκησης Ετοιμότητας
- ✓ Καταγραφή της διαδικασίας και των ενεργειών των εμπλεκόμενων στον τόπο του συμβάντος
- ✓ Επικοινωνία με τις Αρχές
- ✓ Καταγραφή των δραστηριοτήτων της Άσκησης
- ✓ Συγκέντρωση οπτικού υλικού της Άσκησης
- ✓ Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας των Ασκήσεων Ετοιμότητας σε συνέχεια των ελλείψεων που αναδεικνύονται

➤ Διεύθυνση Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου

- ✓ Διοργάνωση και προγραμματισμός της Άσκησης Ετοιμότητας
- ✓ Εκτέλεση σεναρίου Άσκησης Ετοιμότητας
- ✓ Εφαρμογή του Σχεδιασμού Διορθωτικών Ενεργειών
- ✓ Συνάντηση με τις Εργοληπτικές Εταιρείες για συστάσεις και παρατηρήσεις επί των ευρημάτων

➤ Διεύθυνση Ανάπτυξης Δικτύου & Νέων Συνδέσεων

- ✓ Λειτουργία Τηλεφωνικού Κέντρου Άμεσης Επέμβασης

➤ Διεύθυνση Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας

- ✓ Καταγραφή ημερολογίου Συμβάντος
- ✓ Καταγραφή εξοπλισμού οχημάτων επιφυλακής

Ασκήσεις Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: 3 Ασκήσεις Ετοιμότητας

Για την **Περιοχή της Θεσσαλονίκης** το έτος 2020 διενεργήθηκαν **3 ασκήσεις ετοιμότητας** στην 1η εκ των οποίων κηρύχθηκε Γενική Κρίση με την εκδήλωση σεισμού 5,9R στον νομό Θεσσαλονίκης, έγινε χρήση του Εναλλακτικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων και δορυφορικών τηλεφώνων ενώ το σενάριο περιλάμβανε 2 παράλληλα συμβάντα στο Δίκτυο Διανομής. Σύμφωνα με το σενάριο της 2ης άσκησης ο χώρος στάθμευσης και τα γραφεία του ισογείου πλημμύρισαν και απαιτήθηκε η επέμβαση της εργοληπτικής εταιρίας για την άντληση των υδάτων ενώ παράλληλα παρουσιάστηκε συμβάν στο δίκτυο διανομής. Η 3η άσκηση διενεργήθηκε επι χάρτου και ελέγχθηκε η ετοιμότητα της εργοληπτικής εταιρίας σε 2 σημεία του δικτύου διανομής, κατόπιν ειδοποίησης της Διεύθυνσης Λειτουργίας & Συντήρησης Δικτύου.



Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης



1^η Άσκηση Ετοιμότητας Θεσσαλονίκης - 01/07/2020



Σενάριο Άσκησης:

Εκδήλωση κύριου σεισμού 5,9 R στον Νομό Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Δήμου Χορτιάτη-Πυλαίας και ακολουθείται από έντονη μετασεισμική δραστηριότητα για τις επόμενες ώρες.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Εταιρείας με τους αρμόδιους φορείς και τις Αρχές, τον σχεδιασμό της Άσκησης υποστήριξε η **Πυροσβεστική Υπηρεσία**.



Συμβάντα:

- ❑ **Συμβάν Νο1** – Καθίζηση της κοίτης ρέματος όπου οδεύει αγωγός μέσης πίεσης – Απεγκλωβισμός Τεχνικού
- ❑ **Συμβάν Νο2** – Κατάρρευση οχετού όμβριων υδάτων



2^η Άσκηση Ετοιμότητας Θεσσαλονίκης - 22/10/2020



Σενάριο Άσκησης – Συμβάντα:

- ❑ Συμβάν Νο1 - Θραύση αγωγού φυσικού αερίου κατά την διάρκεια των εργασιών από εργολάβο Τρίτου Φορέα/ Οργανισμού στην **Χαλάστρα**
- ❑ Συμβάν Νο2 - Πλημμύρα στα Γραφεία της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη (Μοναστηρίου 256 & Γληνού 7) .



3^η Άσκηση Ετοιμότητας Θεσσαλονίκης - 22/12/2020



Σενάριο Άσκησης

Έλεγχος ετοιμότητας των Εργοληπτικών Εταιριών ως προς την
Επιφυλακή στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.




Ασκήσεις Ετοιμότητας – Περιοχή Αδείας Θεσσαλία



Θεσσαλία: 3 Ασκήσεις Ετοιμότητας

Για την **περιοχή της Θεσσαλίας**, το έτος 2020 διενεργήθηκαν αντίστοιχα **3 ασκήσεις ετοιμότητας** εκ των οποίων η 1η αφορούσε θραύση αγωγού στο Δίκτυο Διανομής, ενώ σύμφωνα με το σενάριο της 2ης παρουσιάστηκε έκτακτο περιστατικό διαρροής αερίου σε λεβητοστάσιο οικοδομής. Τέλος σύμφωνα με το σενάριο της 3ης άσκησης ετοιμότητας στη περιοχή Θεσσαλίας, εκδηλώθηκε σεισμός 6,1 R κηρύχθηκε κατάσταση Γενικής Κρίσης με ταυτόχρονη χρήση του εναλλακτικού κέντρου διαχείρισης Κρίσεων στη Λάρισα.

Περιφέρεια Θεσσαλίας




1^η Άσκηση Ετοιμότητας Θεσσαλίας - 30/09/2020



Σενάριο Άσκησης

Θραύση αγωγού φυσικού αερίου κατά την διάρκεια των εργασιών από εργολάβο Τρίτου Φορέα/ Οργανισμού στην Καλαμπάκα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Εταιρείας με τους αρμόδιους φορείς και τις Αρχές, τον σχεδιασμό της Άσκησης υποστήριξε η **Πυροσβεστική Υπηρεσία**.





2^η Άσκηση Ετοιμότητας Θεσσαλίας - 29/10/2020



Σενάριο Άσκησης

Έκτακτο περιστατικό **διαρροής αερίου με υψηλή συγκέντρωση (εκρηκτικό μείγμα)** σε λεβητοστάσιο οικοδομής επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 71 στο Βόλο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Εταιρείας με τους αρμόδιους φορείς και τις Αρχές, τον σχεδιασμό της Άσκησης υποστήριξε η **Πυροσβεστική Υπηρεσία**.



3^η Άσκηση Ετοιμότητας Θεσσαλίας- 22/12/2020



Σενάριο Άσκησης

Εκδήλωση κύριου σεισμού έντασης 6,1 R στην περιοχή του ΖΑΡΚΟΥ και ακολουθείται από σημαντική μετασεισμική δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Εταιρείας με τους αρμόδιους φορείς και τις Αρχές, τον σχεδιασμό της Άσκησης υποστήριξε η **Πυροσβεστική Υπηρεσία**.

Συμβάντα:

- ❑ **Συμβάν Νο1** - Θραύση στο μονωτικό σύνδεσμο στην είσοδο του ΙΠΙ 03-01 του Ριζαρίου με αποτέλεσμα την διαφυγή αερίου στην ατμόσφαιρα και την διακοπή παροχής στην Δημοτική Ενότητα Ριζαρίου.
- ❑ **Συμβάν Νο2** – Βλάβη στο λεβητοστάσιο του ξενοδοχείου IMPERIAL, διαρροή Φυσικού αερίου και πυρκαγιά που τροφοδοτείται από τη διαρροή.
- ❑ **Συμβάν Νο3** – Διακοπή αερίου λόγω βλάβης στον παροχετευτικό αγωγό στο ΙΑΣΩ Λάρισας. Κλήση στον Ανάδοχο άμεσης επέμβασης CNG για παροχή συμπιεσμένου φυσικού αερίου





Αξιολόγηση Ασκήσεων:

Στις **Ασκήσεις Ετοιμότητας**, τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οδηγίες, ενώ επιπρόσθετα υπήρξε άριστη συνεργασία με τις Αρχές, τους συναρμόδιους φορείς και τις εργοληπτικές εταιρείες, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τα περιστατικά που προσομοιώθηκαν.

Στο πλαίσιο της **αξιολόγησης των ασκήσεων** με στόχο την υλοποίηση των βελτιωτικών προτάσεων εξετάστηκαν:

- η **αξιολόγηση της επάρκειας και πληρότητας του εξοπλισμού και των υποδομών**
- ο **προσδιορισμός** και η **εκτίμηση** των απαιτούμενων πόρων
- η **βελτίωση** των υφιστάμενων διαδικασιών.

ΕΔΑΘΕΣΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.



ΕΔΑΘΕΣΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.