


**Απολογισμός 3^{ης} Άσκησης
Ετοιμότητας Περιοχή Αδείας
Περιφέρεια Θεσσαλίας**

Νοέμβριος 2021

Σενάριο

Εκδήλωση **κύριου σεισμού** έντασης **7 R** με χαμηλό εστιακό βάθος και σημαντική μετασεισμική δραστηριότητα για την επόμενη ώρα παρατηρήθηκε **στην περιοχή της ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ** (σε απόσταση 2,5 χλμ. από τη Λάρισα).



Υποθέσεις



Ημέρα

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Ώρα

10:00 π.μ.

Επικοινωνίες

- Αδυναμία επικοινωνίας με κινητά και σταθερά τηλέφωνα για 30 λεπτά της ώρας μετά τον σεισμό

Κατάσταση Γραφείων – Κέντρο Διαχείρισης Κρίσης

- Τα γραφεία της Εταιρείας υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό
- Το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσης το οποίο βρίσκεται στα γραφεία της Εταιρείας στη Λάρισα υπέστη ζημιά.
- Ως Εναλλακτικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσης χρησιμοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις στο COSMOS και παράλληλα κινητοποιήθηκε το Όχημα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της **Εταιρείας** το οποίο προσήλθε στο εξωτερικό σημείο συγκέντρωσης

ΘΕΣΗ: Εμπορικό Κέντρο COSMOS

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 39°35'58.2"N 22°25'51.1"E

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 2° km Περιφερειακή Οδό Λάρισας – Τρικάλων

Αποτύπωση διαδρομής προς εναλλακτικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων



ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ




ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΑΤΣΑΣ

ΣΗΜΕΙΟ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Χάρτης Συμβάντων



**ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΕΔΑ ΘΕΣΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
22.10.2021**



τηλέφωνο
άμεσης επέμβασης
10 302
(24 ώρες το 24ωρο)

www.edathess.gr





Εναλλακτικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ



Απεγκλωβισμός προσωπικού από το Υπόγειο των Γραφείων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ



Ειδικό όχημα άμεσης επέμβασης ΕΔΑ ΘΕΣΣ



Ενημέρωση Αρχών, Φορέων και Σωμάτων ασφαλείας από τον Γενικό Διευθυντή



Επέμβαση στην εξωτερική εγκατάσταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας



Αντληση υδάτων από το Υπόγειο των Γραφείων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Συμβάντα



Διακομιδή τραυματία στη Κλινική ΙΑΣΩ



Ρύθμιση Κυκλοφορίας από την Τροχαία



Έλεγχος Διαρροών στο σημείο εισόδου δικτύου
διανομής Βόρεια Λάρισα



Εναλλακτική τροφοδοσία δικτύου διανομής με
Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο



Προληπτική διαβροχή σταθμού τροφοδοσίας εμπορικού πολυκαταστήματος



Το προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε συνεργασία με το
προσωπικό του ΔΕΣΦΑ



Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των ασκήσεων ελέγχθηκαν επιτυχώς

- ✓ Η πληρότητα των σχεδίων έκτακτης ανάγκης & Διαχείρισης Κρίσεων
- ✓ Η ανταπόκριση του μηχανισμού Άμεσης Επέμβασης
- ✓ Η ανταπόκριση της Ομάδας Ενεργοποίησης Καταστάσεων Κρίσης
- ✓ Η συνολική ετοιμότητα των δομών της εταιρείας
- ✓ Η συνεργασία & επικοινωνία της Εταιρείας με τις Αρχές (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΛ.ΑΣ., Πολιτική Προστασία, Δημοτική Αρχή, Περιφέρεια) τους συναρμόδιους φορείς (ΔΕΣΦΑ) και τις εργοληπτικές εταιρείες σε έκτακτα περιστατικά
- ✓ Η ανταπόκριση σε πλήθος περιστατικών που δύναται να προκύψουν
- ✓ Ο προσδιορισμός και η εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων
- ✓ Η τήρηση των διαδικασιών και οδηγιών του προσωπικού της Εταιρείας για τη διαχείριση καταστάσεων Κρίσης


**Απολογισμός 3^{ης} Άσκησης
Ετοιμότητας Περιοχή Αδείας
Περιφέρεια Θεσσαλονίκης**

Νοέμβριος 2021

Σενάριο



Εκδήλωση **κύριου σεισμού** έντασης **6.7 R** με χαμηλό εστιακό βάθος **στην περιοχή του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη Νομός Θεσσαλονίκης** που ακολουθείται από σημαντική μετασεισμική δραστηριότητα για την επόμενη ώρα.



**ΕΔΑΘΕΣΣ**
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Άσκηση Ετοιμότητας
ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης



Υποθέσεις



Ημέρα

Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

Ώρα

10:00 π.μ.

Επικοινωνίες

- Αδυναμία επικοινωνίας με κινητά και σταθερά τηλέφωνα για 30 λεπτά της ώρας μετά τον σεισμό

Κατάσταση Γραφείων – Κέντρο Διαχείρισης Κρίσης

- Τα γραφεία της Εταιρείας υφίστανται ζημιές από τον σεισμό
- Το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσης το οποίο βρίσκεται στα γραφεία της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη έχει υποστεί ζημιά.
- Ως Εναλλακτικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσης χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις στο Καλοχώρι και παράλληλα κινητοποιείται το Όχημα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της **Εταιρείας** το οποίο θα προσέλθει στο εξωτερικό σημείο συγκέντρωσης



ΘΕΣΗ: Αποθήκη Εταιρείας Καλοχώρι
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: 40°38'45.9"N 22°52'16.0"E
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανατολικής Θράκης 10





Εναλλακτικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσης της ΕΔΑ ΘΕΣΣ



Απεγκλωβισμός προσωπικού από το όχημα στον περιβάλλον χώρο των Γραφείων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ



Κλείσιμο Βάνας Δικτύου Μέσης Πίεσης



Έλεγχος διαρροής αερίου Δικτύου Χαμηλής Πίεσης



Διακοπή Τροφοδοσίας Δικτύου Χαμηλής Πίεσης



Τεχνική Επέμβαση στο σταθμό CNG Κουφαλίων



Έλεγχος Διαρροής στο City Gate Ασβεστοχωρίου



Άμεση Επέμβαση σε διαρροή λεβητοστασίου
σε Δημοτικό Κτίριο



Έλεγχος διαρροής λεβητοστασίου
σε Δημοτικό Κτίριο



Διακοπή Τροφοδοσίας
σε Δημοτικό Κτίριο



Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των ασκήσεων ελέγχθηκαν επιτυχώς

- ✓ Η πληρότητα των σχεδίων έκτακτης ανάγκης & Διαχείρισης Κρίσεων
- ✓ Η ανταπόκριση του μηχανισμού Άμεσης Επέμβασης
- ✓ Η ανταπόκριση της Ομάδας Ενεργοποίησης Καταστάσεων Κρίσης
- ✓ Η συνολική ετοιμότητα των δομών της εταιρείας
- ✓ Η συνεργασία & επικοινωνία της Εταιρείας με τις Αρχές (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΛ.ΑΣ., Πολιτική Προστασία, Δημοτική Αρχή, Περιφέρεια) τους συναρμόδιους φορείς (ΔΕΣΦΑ) και τις εργοληπτικές εταιρείες σε έκτακτα περιστατικά
- ✓ Η ανταπόκριση σε πλήθος περιστατικών που δύναται να προκύψουν
- ✓ Ο προσδιορισμός και η εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων
- ✓ Η τήρηση των διαδικασιών και οδηγιών του προσωπικού της Εταιρείας για τη διαχείριση καταστάσεων Κρίσης